

## 耐震化未対応の建物一覧

①建物名	②建築年	③構造	④階数	⑤耐震診断の有無	⑥Is値	⑦耐震化予定時期	⑧対応方針
第八校舎	1979	鉄筋コンクリート造陸屋根	B1-3	有	0.46	令和8年度～令和9年度	耐震改修
第二校舎	1978	鉄筋コンクリート造陸屋根	4	有	0.55	令和10年度～令和11年度	耐震改修
第5実習場	1972	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺	2	有	0.06	令和12年度～令和13年度	耐震改修
剣道場	1978	鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺	2	有	0.35	令和12年度～令和13年度	耐震改修
研修館	1980	鉄筋コンクリート造陸屋根	4	有	0.56	令和14年度～令和15年度	耐震改修